

Blokkering verwijderen bij valdraaibeslag

Een raam met valdraaibeslag heeft een ander type beslag dan een draaivalraam. Het verschil zit in het beslag aan de onder- en bovenkant.

Aan de sluitkant is een espagnolet gemonteerd, deze wordt verbonden met een omleghoek. Deze verbindt de espagnolet met de schaar aan de bovenzijde.

Op de omleghoek wordt een draaiblokkeringsplaat gemonteerd zodat het raam niet kan draaien.



Draaiblokkeringsplaatje



Om de draaiblokkering op te heffen moet het blokkeringsplaatje verwijderd worden. Het raam in de valstand plaatsen en dan de schroef (torax 25) uit de draaiblokkeringsplaatje verwijderen.



Plaatje zit op $\pm 100\text{mm}$ vanaf bovenkant raam



De aftimmering aan de binnenzijde bepaald hoe makkelijk of hoe lastig de schroef verwijderd kan worden.